

Untersuchungsberichte Wasserqualität Gemeinde Sumvitg

2021

			Mikrobiologische Untersuchungen			Chemisch - phsikalische Untersuchungen					
			Aerobe mesophile Keime	Escherichia coil	Enterokokken	Gesamthärte	Säureverbrauch	Resthärte	Nitrat	Magnesium	Calcium
Wasserversorgung	Entnahmestelle	Datum der Probe	max. 300 KBE/mL	nn KBE/ 10 mL	nn KBE/100 mL	°fH	°fH	°fH	< 40 mg/L	max. 400 mg/L	max. 150 mg/L
Cumpadials	Plaun Petschen Spielplatz	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	8.51	5	3.51	2.22	1.01	32.4
Laus	Bunnen Foppa	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	21.3	18.1	3.23	4.53	19.3	53.6
Rabius	Brunnen Igniu Spielplatz	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	6.61	4.3	2.31	3.7	1.07	24.7
Runcahez	Brunnen Stausee	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL						
S.Benedetg	Brunnen WC	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	8.32	4.9	3.42	1.07		27.4
Sumvitg	Brunnen Cadruvi	01.06.2021	nn KBE/mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	9.33	5.3	4.03	3.07	1.37	35.1
Surrein	Brunnen Plazzas	01.06.2021	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	24.2	19.3	4.86	3.17	29.03	49.8
Clavadi	Brunnen Flury	01.06.2021	< 10 nn KBE/ mL	nn KBE/100 m	nn KBE/100 mL	7.27	5	2.27	1.68	0.911	31.3
Val	Dorfbrunnen Val	01.06.2021	< 10 nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	12.01	9.7	2.31	2.18	10.6	30.7

Sumvitg, ils 21.06.2021

Il caufontauna

Roland Bearth