

## Untersuchungsberichte Wasserqualität Gemeinde Sumvitg

2020

			Mikrobiologische Untersuchungen			Chemisch - phsikalische Untersuchungen					
			Aerobe mesophile Keime	Escherichia coil	Enterokokken	Gesamthärte	Säureverbrauch	Resthärte	Nitrat	Magnesium	Calcium
Wasserversorgung	Entnahmestelle	Datum der Probe	max. 300 KBE/mL	nn KBE/ 10 mL	nn KBE/100 mL	°fH	°fH	°fH	< 40 mg/L	max. 400 mg/L	max. 150 mg/L
Cumpadials	Plaun Petschen Spielplatz	30.06.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	7.36	4.9	2.46	1.1	0.901	28.03
Laus	Bunnen Kirche	30.06.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	20.3	17.9	2.41	2.8	19.8	48.8
Rabius	Brunnen Igniu Spielplatz	30.06.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	4.63	3.6	1.03	1.5	0.701	17.4
Runcahez	Brunnen Stausee	28.05.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL						
S.Benedetg	Brunnen Schmidt	30.06.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	7.17	4.9	2.27	< 1	0.801	27.4
Sumvitg	Brunnen Cadruvi	30.06.2020	nn KBE/mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	6.92	4.8	2.12	< 1	0.801	26.4
Surrein	Brunnen Plazzas	30.06.2020	nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	24.3	20.1	4.23	1.6	31.7	78
Clavadi	Brunnen Flury	30.06.2020	< 10 nn KBE/ mL	nn KBE/100 m	nn KBE/100 mL	7.27	5	2.27	< 1	0.801	27.8
Val	Dorfbrunnen Val	30.06.2020	< 10 nn KBE/ mL	nn KBE/100 mL	nn KBE/100 mL	13.9	12.1	1.8	1	15.5	30.1

Sumvitg, 31.08.2020

Der Brunnenmeister

*Roland Bearth*